

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีสถานะผิดปกติ

ลำดับ	รายการ	กรณีที่เกิดเหตุการณ์	การดำเนินงาน	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน
1	ระบบปั้มน้ำ	ระบบปิดวาล์วปั้มน้ำไม่ทำงาน ทำให้เกิดน้ำท่วมภายในลิฟท์โดยสารอาคารปีกตะวันตกและออกนอกพื้นที่ ทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และ ไม่มีน้ำใช้ในการเปิดระบบปรับอากาศ	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรในพื้นที่แจ้งนายตะวัน พลชนะ นายช่างเทคนิค หรือผู้เกี่ยวข้องในสำนักงาน บุคลากรในพื้นที่ขนย้ายสิ่งของ บุคลากรในพื้นที่แจ้งพนักงานสถานีนำอุปกรณ์สูบน้ำ บุคลากรที่รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น บุคลากรที่รับผิดชอบแจ้งนายช่างเทคนิค หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 	<ol style="list-style-type: none"> เกิดการสูญเสียน้ำในปริมาณมาก วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เสียหาย ไม่มีน้ำเปิดระบบปรับอากาศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 	นายตะวัน พลชนะ นายช่างเทคนิค โทรศัพท์มือถือ 086-9711050
2	หม้อแปลงไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้าด้านข้างอาคารระเบิด	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรในพื้นที่แจ้งนายตะวัน พลชนะ นายช่างเทคนิค หรือผู้เกี่ยวข้องในสำนักงาน นายช่างเทคนิคแจ้งกองกายภาพและการไฟฟ้านครปฐมดำเนินการแก้ไข 	<ol style="list-style-type: none"> ระบบไฟฟ้าดับทั้ง 2 อาคารของหอสมุดฯ ประมาณ 2-3 ชม. ทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าผ่าน Generator และ ไม่สามารถใช้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ นอกจากแสงสว่าง ผู้ใช้บริการ ได้รับผลกระทบกับการใช้บริการต่างๆ ของหอสมุด 	นายตะวัน พลชนะ นายช่างเทคนิค โทรศัพท์มือถือ 086-9711050

ลำดับ	รายการ	กรณีที่เกิดเหตุการณ์	การดำเนินงาน	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน
3	ต้นไม้ใหญ่ล้ม	ต้นไม้ใหญ่ด้านข้างอาคารล้มใส่ สายไฟขาด	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรในพื้นที่แจ้งนายตะวัน พลชนะ นายช่างเทคนิค หรือผู้เกี่ยวข้องในสำนักงาน นายช่างเทคนิคแจ้งกองกายภาพดำเนินการ 	<ol style="list-style-type: none"> ระบบไฟฟ้าดับทั้ง 2 อาคาร ของหอสมุดฯ ประมาณ 2-3 ชม. ทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าผ่าน Generator และ ไม่สามารถใช้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ นอกจากแสงสว่าง ผู้ใช้บริการ ได้รับผลกระทบกับการใช้บริการต่างๆ ของหอสมุด 	<p>นายตะวัน พลชนะ นายช่างเทคนิค โทรศัพท์มือถือ 086-9711050</p>